



## โครงการรณรงค์รายนาม

เสนอ

มาสเตอร์ คอน วิภา

จัดทำโดย

1. นายอมรเทพ ยมพินิจ สาขาช่างเชื่อมโลหะ เลขที่ 5 ปวช.3
2. นายพิเชษฐ ต้าคำไต้ สาขาช่างเชื่อมโลหะ เลขที่ 3 ปวช.3
3. นายปฏิพล สุวรรณวงศ์ สาขาช่างเชื่อมโลหะ เลขที่ 7 ปวช.3

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการ

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดต่าง ๆ กัน ในสนามการแข่งขันหลากหลายสนามกัน แต่หากเป็นสนามหญ้าเป็นการยากที่จะให้เป็นเส้นสนามอย่างถาวรสนามบางสนาม จะต้องใช้ในการแข่งขันกีฬาในหลายประเภทฝ่ายในสนาม อาทิเช่น ฟุตบอล กรีฑา เป็นต้น ในแต่ละครั้งจึงจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยในการตีเส้นสนามโดยใช้หลักการ โรยปูนขาว หลักการลูกกลิ้งจึงเกิดปัญหาตามมา เช่น ลูกกลิ้งไม้คลองตัว ขนาดของสนไม่ตรงตามต้องการ จึงการผลิตเครื่องตีเส้นสนามแบบหลักการของการโรยปูนขาวมาช่วย ซึ่งรถตีเส้นสนามที่ได้กล่าวนี้ จะมีความแม่นยำในการตีเส้นสนามสูง ความเข้มจางของปูนขาวและเป่นอย่างความต้องการ

#### 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อศึกษาระบบการทำงาน และทดลองประดิษฐ์เครื่องตีเส้นสนามโดยใช้การปูนขาว
- 2.เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องตีเส้นสนาม
- 3.เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกในการทำงาน

#### 1.3 เป้าหมาย

##### - เป้าหมายเชิงปริมาณ

เครื่องตีเส้นสนามที่สามารถใช้งานได้ 1 เครื่อง

##### - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สนามที่ได้จากการตีเส้น สนามมีความแม่นยำได้มาตรฐานและสามารถใช้ตีเส้นสนามหญ้า

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. จะได้เครื่องตีเส้นสนามที่ทำงานได้ 1 เครื่อง
2. จะได้เครื่องตีเส้นสนามที่มีคุณภาพ แม่นยำ คงทนและง่ายต่อการใช้งาน
3. เครื่องตีเส้นสนามที่ได้จะมีความปลอดภัยในการทำงาน
4. ได้รับประสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบ รวมถึงการลงมือปฏิบัติงานกลุ่ม

## 1.5 การดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือนตุลาคม พ.ศ 2559				เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559				เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559				เดือนมกราคม พ.ศ 2560				เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560				เดือนมีนาคม พ.ศ 2560				หมายเหตุ
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>1.ขั้นเตรียมการ</b>																									
1.1 ประชุมวางแผน																									
1.2 ศึกษาหาข้อมูล																									
1.3 จัดทำโครงการ																									
1.4 นำเสนอโครงการ																									
<b>2.ขั้นดำเนินการ</b>																									
2.1 วางแผนการดำเนินงาน																									
2.2 จัดหาอุปกรณ์																									
2.3 ลงมือผลิต																									
2.4 ทำการทดลอง																									
2.5 ปรับปรุงแก้ไข																									
2.6 จัดทำรูปเล่มรายงาน																									
2.7 ผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงาน																									
<b>3.ขั้นนำเสนอ</b>																									
3.1 ส่งเล่มรายงาน																									
3.2 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ																									

ตารางที่ 1 การดำเนินงาน

## บทที่ 2


### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความรู้พื้นฐานที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ โครงการเครื่องบาคท่อ สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้

- การเชื่อมไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม
- เหล็ก
- การตัดเหล็กด้วยแก๊ส
- ปูนขาว

#### 2.1 เทคนิคและวิธีการเชื่อมไฟฟ้า

การเชื่อมไฟฟ้าให้ได้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรง และแนวเชื่อมที่สมบูรณ์จะต้องมี เทคนิคในการทำงาน คือ




#### ตั้งมุมลวดเชื่อม


ตั้งมุมลวดเชื่อมในขณะที่เชื่อมมุมลวดเชื่อมจะต้องตั้งให้ได้มุมที่เหมาะสม โดยจะมีมุมเกิดขึ้นจากลวดเชื่อมและชิ้นงาน คือ มีมุมหน้าลวดเชื่อมกับมุมทางด้านข้าง ประโยชน์ของมุมลวดนี้ก็เพื่อป้องกันและบังคับสเป็กที่เกิดจากฟลักซ์ให้วิ่ง ตามรอยเชื่อมและอุดรอยเชื่อมไว้ไม่ให้อากาศเข้าไปผสมกับรอยเชื่อมได้มุมหน้าลวด

เชื่อมขณะทำการเชื่อมมุมนี้ควร ตั้งให้ได้ 70-80 องศาโดยสม่ำเสมอมุมด้านข้าง เมื่อเดินลวดแนวเชื่อมแนวเดียว มุมด้านข้างควรจะ ตั้งให้ได้ 90 องศา


ตลอดเวลา มุมด้านข้าง กรณีที่เชื่อมพอกหรือเชื่อมทับแนวกันหลาย ๆ แนว มุมนี้ควรตั้งมุมลวด ประมาณ 45 ถึง 60 องศาการเริ่มต้นจุดอาร์ก เริ่มโดยนำลวดเชื่อมจี้ที่ขึ้นงานให้อาร์กเป็นประกายก่อนยกให้สูงเพื่อปรับระยะ อาร์ก ระยะอาร์ก คือ ระยะที่ใช้เชื่อมขึ้นงาน เพื่อให้การหลอมละลายของลวดเชื่อมกับขึ้นงานดีดี ระยะอาร์กที่เหมาะสมจะห่างเท่ากับแกนลวดเชื่อม เช่น ลวด 0 3.25 มม. ระยะ อาร์กคือ 3.25 มม.



งานป้อนลวดเชื่อม -ระหว่างอาร์ก ลวดเชื่อมจะละลายประสานแนวเชื่อมทีละน้อย ให้ป้อนลวดเชื่อมลงหาขึ้นงาน โดยรักษาระยะอาร์กคงที่มุมด้านข้าง ยังต้องรักษาไว้ให้ได้ 90° การต่อแนวเชื่อม -งานเชื่อมจะต้องมีแนวต่องาน เช่น เมื่อเชื่อมไปแล้วหมดลวด หรือหยุดพักก่อนการต่อแนว ต้องทำความสะอาด ใ้เรียบร้อยโดยแปรงลวดก่อน วิธีต่อให้เริ่มจากจุดนอกของรอยเชื่อม เมื่อจุดอาร์กแล้วจึงเดินตามแนวเชื่อม ทำเชื่อมไฟฟ้า -การเชื่อมไฟฟ้ามักทำเชื่อมได้หลายท่าตามลักษณะของการทำงาน ดังต่อไปนี้ทำเชื่อมราบทำเชื่อมราบเป็นการเชื่อมเมื่อขึ้นงานวางอยู่ล่างลวดเชื่อมขณะเชื่อมอยู่ข้างบน การเชื่อมทำราบอาจเป็นงานต่อชน เชื่อมมุมหรือเชื่อมฉาก เป็นต้น



ทำเชื่อมขึ้นและเชื่อมลง -ทำเชื่อมขึ้น คือ การเชื่อมเดินลวดเชื่อมขึ้น บนชิ้นงานที่ตั้งฉากกับแนวระดับชิ้นงาน อาจจะทำต่อชนหรือต่อเป็นมุมฉากทำเชื่อมลง เป็นการเชื่อมโดยเดินลวดจากด้านบนลงด้านล่างทำเชื่อมขนานนอน -ทำเชื่อมขนานนอนเป็นการเชื่อมโดยเดินลวดเชื่อมในแนวระดับนอนทำเชื่อมเหนือศีรษะ -ทำเชื่อมเหนือศีรษะ เป็นการเชื่อมที่รอยเชื่อมอยู่สูงและเชื่อมทางด้านล่างของงานการเดินแนวเชื่อม -การเดินแนวเชื่อมไฟฟ้าต้องคำนึงถึงแนวเชื่อม ทำเชื่อม ชนิดของลวดเชื่อม (ชนิดของฟลักซ์หุ้ม) และความหนาของแนวเชื่อม การแนวทำได้ดังนี้



การเดินแนวเชื่อมแนวระนาบเดินแนวตรงไม่สายลวด แนวเชื่อมเล็ก แนวนูนเดินแนวสายลวดเชื่อม ต้องการแนวเชื่อมกว้าง แนวเชื่อมเว้าตรงกลางการเดินแนวเชื่อมตั้งขึ้นและลงตั้งขึ้น ให้เชื่อมสายลวดเชื่อมแบบซิกแซกขึ้นบนเชื่อมลง สายลวดเชื่อมแบบสามเหลี่ยมจากบนลงล่างเชื่อมลง สายลวดเชื่อมแบบครึ่งวงกลมจากบนลงล่าง

- เหล็ก "เหล็ก" เป็นคำที่คนไทยทั่วไปนิยมใช้เรียกเหมารวมกันหมายถึง เหล็ก (iron) และ เหล็กกล้า (steel) ซึ่งในความเป็นจริงนั้น วัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันหลายประการ อย่างไรก็ตาม เหล็กเป็นวัสดุพื้นฐานที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนาน เหล็ก (iron) สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ Fe คือแร่ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสีแดงอมนี้ตาล โดยปกติสามารถดูดติดแม่เหล็กได้ พบมากในชั้นหินใต้ดินบริเวณที่ราบสูงและภูเขา อยู่ในรูปก้อนสินแร่เหล็ก (iron ore) ปะปนกับโลหะชนิดอื่นๆ และหิน เมื่อนำมาใช้ประโยชน์จะต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธีการ "ถลุง" (ใช้ความร้อนสูงเผาให้สินแร่เหล็กกลายเป็นของเหลวในขณะที่กำจัดแร่อื่นที่ไม่ต้องการออกไป) นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังเป็นสารอาหารที่ร่างกายคนเราต้องการ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสาคัญในเม็ดเลือดแดงของเราอีกด้วย กล่าวคือ คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจางได้ง่าย เหล็กกล้า (steel) คือโลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปเหล็กกล้าหมายความถึง "เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel)" ซึ่งประกอบด้วยธาตุหลักๆ คือ เหล็ก (Fe) คาร์บอน (C) แมงกานีส (Mn) ซิลิกอน (Si) และธาตุอื่นๆ อีกเล็กน้อย เหล็กกล้าเป็นวัสดุโลหะที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกผลิตขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ (และเครื่องจักร) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงเหล็ก (Fe/iron) ให้มีคุณสมบัติโดยรวมดียิ่งขึ้น เช่น แปรเปลี่ยนรูปได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกระแทกหรือสภาวะทางธรรมชาติ สามารถรับน้ำหนักได้มาก ไม่มีขีดขาดหรือแตกหักง่าย เป็นต้น เหมาะสมในการใช้งานในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนเราได้อย่างหลากหลาย ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เพื่อให้ขายได้ในระดับราคาที่คนทั่วไปซื้อหามาใช้ได้ ซึ่งนับว่ามีข้อได้เปรียบดีกว่าวัสดุอื่นๆ มาก การแบ่งประเภทของเหล็กสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของ คาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น เหล็กหล่อคือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่งเหล็กชนิดนี้จะขึ้นรูปได้ด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดหรือ 9 วิธีทางกลอื่นๆ ได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่ เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิกอนสูง ทำให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟต์ เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิกอนต่ำกว่าเหล็กหล่อเทา ทำให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟต์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ไบด์ของเหล็ก (Fe<sub>3</sub>C) ที่เรียกว่า ซีเมนไทต์เป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron, ductile cast iron) เป็นเหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในตัวเหล็ก ทำให้กราฟไฟต์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่างกลม ซึ่งส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางที่ดีขึ้น เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่นำไปอบในบรรยากาศพิเศษเพื่อทำให้คาร์บอนในโครงสร้างคาร์

ไบต์แตกตัวออกมารวมกันเป็นกราฟไฟลด์เม็ดกลม และทำให้เหล็กกรอบๆที่มีปริมาณคาร์บอนลดลง ปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และหรือเฟอไรต์ เหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว แต่จะด้อยกว่าเหล็กหล่อกราฟไฟลด์กลมเล็กน้อย เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอื่นๆลงไป ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่น เติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสีและ ทนความร้อน เป็นต้น เหล็กกล้าคือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความเหนียวมากกว่า เหล็กหล่อ ทำให้สามารถทำการขึ้นรูปโดยใช้กรรมวิธีทางกลได้ ทำให้เหล็กชนิดนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดยอาจมีธาตุอื่นผสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักคิดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 3 ประเภท โดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ เหล็กคาร์บอนต่ำ (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 0.2% เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงต่ำ สามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็ก เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่นที่ใช้กันทั่วไป เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้สามารถทำการอบชุบ ความร้อนได้ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า 0.5% มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบความร้อนให้คุณสมบัติความแข็งเพิ่มขึ้นได้ ใช้ทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการ ผิวแข็งและความต้านทานการสึกหรอสูง 10 เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นผสมอยู่อย่างเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง (hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็ก เป็นต้น ธาตุผสมที่เติมลงไป เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม วาเนเดียม โคบอลต์ แมงกานีสและซิลิกอน โดยแมงกานีสและซิลิกอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าผสม เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 2 ประเภท โดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ เหล็กกล้าผสมต่ำ (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสมน้อยกว่า 10% เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสมสูงกว่า 10%



## กระบวนการตัด (Cutting Process)

ปัจจัยสำคัญในการที่จะใช้เลือกประเภทของการตัดชนิดใดนั้นมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเช่น ความสามารถของเครื่องมือที่ใช้ตัด, ต้นทุนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวัสดุที่ใช้ตัด กระบวนการตัดที่ใช้ความร้อน (Thermal Cutting) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากประหยัดและให้ความรวดเร็วการใช้งานแต่สำหรับวัสดุบางประเภทจะมีผลกระทบเนื่องจากความร้อนที่ใช้ในการตัด กระบวนการตัดที่ไม่ใช้ความร้อน (Nonthermal Cutting) แม้จะทำงานได้ช้ากว่า แต่ให้ความเที่ยงตรงที่ดีกว่าสำหรับโลหะหลายชนิดและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

## การตัดด้วยความร้อน (Thermal Cutting)

กระบวนการตัดด้วยความร้อน (TC) เป็นกระบวนการกำจัดเนื้อโลหะออกโดยใช้การหลอมเหลว, เผาไหม้ หรือการระเหยในบริเวณดังกล่าว แม้ว่าจะใช้ความร้อนในการตัดแต่ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละกระบวนการขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของวัสดุที่จะทำการตัดกระบวนการตัดโดยใช้ความร้อนที่ถูกใช้ในอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมคือ

## การตัดแบบ

การตัดชนิดนี้ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม เนื่องจากจากความหนาของชิ้นงานที่เหมาะสมที่จะใช้ตัด อยู่ระหว่าง 0.5-250 mm อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาถูกและสามารถใช้คนในการตัดได้ การตัดชนิดนี้จะใช้เปลวไฟของเชื้อเพลิงในสถานะแก๊สผสมกับออกซิเจน (oxyfuel gas) ในการตัดโดยที่โลหะจะถูกให้ความร้อนจนถึงจุดที่เกิดการออกซิไดซ์อย่างรวดเร็ว (Kindling temperature) ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้ก๊าซอะเซทิลีน, ก๊าซธรรมชาติ, โพรเพน หรือสูตรเฉพาะ) จากเหตุผลที่มีการใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด จึงมีการออกแบบหัวตัด (nozzle) ให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงและความเร็วในการตัด กระบวนการตัดชนิดนี้เริ่มจากความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและออกซิเจนจะทำให้เนื้อโลหะในบริเวณที่จะทำการตัดมีลักษณะสุกแดงซึ่งเรียกว่า Ignition temperature ซึ่งที่จุดนี้อุณหภูมิจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่จะเริ่มหลอมเหลว ซึ่งที่จุดนี้ถ้าของออกซิเจนที่มีความเร็วสูงจะถูกพ่นนำเข้าไปยังชิ้นงานและเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรวดเร็วในจุดที่จะทำการตัดซึ่งโลหะบางส่วนที่หลอมเหลวบางส่วนจะถูกเผาไหม้จนเกรียม

### ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน

ความเร็วในการตัดและคุณภาพของขอบที่ได้รับการตัดจะมีถูกกำหนดโดยความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ซึ่งความบริสุทธิ์ควรมีค่าอย่างต่ำ 99.5 % ถ้าหากความบริสุทธิ์ลดลง 1 % จะทำให้ความเร็วในการตัดลดลงถึง 25 % และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 25 %

### การเลือกใช้แก๊สเชื้อเพลิง

แก๊สเชื้อเพลิงที่นิยมใช้กันแพร่หลายมี 5 ประเภทคือ acetylene, propane, MAPP (methylacetylene-propadiene), propylene และ แก๊สธรรมชาติ ค่าอุณหภูมิสูงสุดของเปลวไฟ , อัตราส่วนของออกซิเจนต่อเชื้อเพลิงที่ใช้โดยปริมาตร และค่าการกระจายของความร้อนที่ขอบในและขอบนอกของเปลวไฟ แสดงในตารางที่ 2 แสดงค่าความร้อนที่ใช้ตัดสำหรับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ

Fuel Gas	Maximum Flame Temperature °C	Oxygen to fuel gas Ratio (vol)	Heat distribution	
			kJ/m <sup>3</sup>	
			Primary	Secondary
Acetylene	3,160	1.2:1	18,890	35,882
Propane	2,810	4.3:1	10,433	85,325
MAPP	2,927	3.3:1	15,445	56,431
Propylene	2,872	3.7:1	16,000	72,000
Hydrogen	2,834	0.42:1	-	-
Natural Gas	2,770	1.8:1	1,490	35,770

ตารางที่ 3 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้สำหรับ acetylene gas

Plate thk (in.)	Cutting tip ( size number)	Oxygen (psi)	Acetylene (psi)	Hand cutting Speed (in/min)
1/4	0	30	3	16-18
3/8	1	30	3	14.5-16.5
1/2	1	40	3	12-14.5
3/4	2	40	3	12-14.5
1	2	50	3	8.5-11.5
1.5	3	45	3	6-7.5
2	4	50	3	5.5-7
3	5	45	4	5-6.5
4	5	60	4	4-5
5	6	50	5	3.5-4.5
6	6	55	5	3-4
8	7	60	6	2.5-3.5
10	7	70	6	2-3
12	8	70	6	1.5-2

หลักการพื้นฐานของการตัดแบบนี้จะใช้การอาร์คระหว่างอิเล็กโทรด (electrode) และชิ้นงานที่ตัดภายในช่องเล็ก ๆ ที่ทำด้วยทองแดง (copper nozzle) ซึ่งจะทำให้เกิดพลาสมา (plasma) ซึ่งมีอุณหภูมิและความเร็วสูงเพิ่มขึ้นเมื่อไหลออกมาจากหัว nozzle โดยที่อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 c และความเร็วกว่าความเร็วเสียงซึ่งลำของพลาสมาจะตัดทะลุผ่านชิ้นงานที่หลอมเหลวแล้วถูกกำจัดให้ไหลออกไปกับพลาสมาลงทางด้านล่างของชิ้นงานข้อแตกต่างระหว่างระหว่างกระบวนการ OFC และ กระบวนการ PAC นั้น กระบวนการ PAC จะใช้การอาร์คจนกระทั่งโลหะหลอมเหลว ในขณะที่กระบวนการ OFC นั้นออกซิเจนจะออกซิไดซ์โลหะและความร้อนที่ได้รับจากปฏิกิริยาจะทำการหลอมละลายโลหะ

### คุณภาพของชิ้นงานที่ตัด

จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่ชิ้นงาน ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมอุณหภูมิโดยการออกแบบหัวตัดได้ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของรอยตัดดีขึ้น นอกจากนี้มีอีกหลายวิธีเช่น การใช้แก๊สสองชนิด (Dual gas)

ลักษณะของการตัดชนิดนี้แสดงในรูปที่ 5 โดยจะมีการป้อนแก๊สอีกชนิดหนึ่งเข้าไปรอบๆ nozzle ซึ่งจะมีข้อดีคือ ช่วยเพิ่มการอาร์คและช่วยเป่าเศษโลหะที่ถูกตัดแล้วออกไป โดยทั่วไปแล้ว พลาสมาแก๊ส ที่นิยมใช้ได้แก่ Ar, Ar-H<sub>2</sub> หรือ N<sub>2</sub> และแก๊สชนิดที่ 2 ที่นิยมใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่จะใช้ตัด เช่น เหล็ก นิยมใช้ อากาศ, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> สแตนเลส นิยมใช้ N<sub>2</sub>, Ar-H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> อลูมิเนียม

การใช้น้ำฉีด (Water Injection)

โดยปกติวิธีนี้จะใช้ N<sub>2</sub> เป็นพลาสมาแก๊ส และใช้น้ำพ่นเข้าไปในแนวรัศมีเข้าสู่ลำของพลาสมา ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้ถึง 30000 C ซึ่งข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ

1. ช่วยเพิ่มคุณภาพของรอยตัด
2. เพิ่มความเร็วในการตัด
3. ลดการสึกหรอของ nozzle

## การใช้น้ำราด (Water Shroud)

ลักษณะของการตัดชนิดนี้แสดงในรูปที่ 7 นอกจากนั้นอาจใช้ชิ้นงานจุ่มลงในน้ำโดยให้อยู่ใต้ผิวน้ำ 50-70 cm ซึ่งข้อดีของวิธีนี้

1. ช่วยลดควัน
2. ช่วยลดเสียงจาก 155 เดซิเบล เหลือประมาณ 96 เดซิเบล
3. เพิ่มอายุการใช้งานของ nozzle

## การใช้อากาศแทนแก๊สชนิดอื่น (Air plasma)

หัวฉีดแบบนี้จะใช้อากาศเป็นพลาสมาแก๊ส แทน Ar หรือ N<sub>2</sub> แต่จะต้องใช้อิเลคโตรดชนิดพิเศษที่ทำด้วย Hafnium หรือ Zirconium สวมแทน copper วิธีนี้แม้ว่าจะช่วยค่าใช้จ่ายของแก๊สได้แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายของอิเลคโตรดซึ่งยังมีราคาค่อนข้างสูง

## Air Carbon Arc cutting


เป็นกระบวนการตัดซึ่งโลหะที่ถูกตัดถูกหลอมละลายโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของคาร์บอน ซึ่งโลหะที่หลอมเหลวจะถูกเป่าออกไปโดยใช้อากาศอัดที่มีความเร็วสูง จากท่อที่อยู่ใกล้อิเลคโตรด ที่ทำด้วยคาร์บอนผสมแกรไฟต์ดังแสดงในรูปที่ 9

ลมที่ใช้จะมีค่าความดันอยู่ระหว่าง 80-100 psi และมีอัตราการไหล 5-50 ฟุตต่อนาที ซึ่งจะใช้ compressor เพื่ออัดอากาศขนาด 1-10 HP ขึ้นอยู่กับขนาดของอิเลคโตรด อิเลคโตรดจะทำจากส่วนผสมของคาร์บอนและแกรไฟต์ซึ่งจะถูกผลิตเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนั้นอิเลคโตรดยังมีหลาย ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่เคลือบ (uncoated electrode) มีราคาถูกแต่จะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ต่ำ ชนิดเคลือบด้วยทองแดง (copper-coated electrode) จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนักขณะใช้งาน นอกจากนั้นยังมีความคงทนและนำไฟฟ้าได้ดีกว่า ซึ่งจะมีทั้งชนิดที่ใช้กับกระแสตรงและกระแสสลับ โดยสัดส่วนของคาร์บอนและแกรไฟต์จะแตกต่างกันเล็กน้อย

ลักษณะการใช้งาน CAC-A จะใช้ในการตัดโลหะ เซาะร่องผิวที่ชำรุด , กำจัดรอยเชื่อมที่ชำรุด , ใช้เซาะร่องเพื่อทำแนวเชื่อม ซึ่งการตัดชนิดนี้จะมีสะเก็ดของโลหะเกิดขึ้นตามขอบของชิ้นงานที่ตัดและไม่ทำให้อุณหภูมิในบริเวณใกล้เคียงสูงมาก ซึ่งจะช่วยลดการบิดตัวของชิ้นงานได้

### Laser Beam cutting (LBC)

เป็นกระบวนการตัดโดยใช้ความร้อน โดยจะทำการหลอมเหลววัสดุและทำให้หลอมเหลวกลายเป็นไอโดยใช้ความร้อนจากแสงเลเซอร์ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยแก๊สช่วยในการกำจัดเศษโลหะที่หลอมเหลวออก กระบวนการสร้างแสงเลเซอร์นี้ จะประกอบไปด้วย แหล่งพลังงาน , สารกำเนิดเลเซอร์ , ท่อเลเซอร์ , ระบบการนำรังสี ซึ่งจะให้ช่วงความยาวคลื่นและกำลังที่แตกต่างกันไป



### รูปที่ กระบวนการ LBC

ในการสร้างแสงเลเซอร์นั้นจะใช้สารกำเนิดเลเซอร์เป็นแก๊ส และใช้ระบบนำรังสี เป็นระบบกระจกเงา ซึ่งการใช้กระจกเงาสะท้อนลำแสงนี้ก็ทำให้มีปัญหาได้ ในกรณีที่มีการตัดโลหะที่มีพื้นผิวเงาวาว เลเซอร์แยกตามสารกำเนิดเลเซอร์มีหลายประเภทได้แก่

- CO<sub>2</sub> Laser เหมาะสำหรับการใช้งาน ตัด , สลัก , เชื่อม , คิวาน
- Neodymium Laser เหมาะสำหรับการใช้งาน เชื่อม , คิวาน ที่ต้องใช้พลังงานสูง
- Nd-YAG Laser เหมาะสำหรับการใช้งาน สลัก , เชื่อม , คิวาน ที่ต้องใช้พลังงานสูง

ข้อดีของการตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ คือ ให้ความเร็วในการตัดสูง รอยตัดแคบ , เกิดความร้อนน้อยและชิ้นงานบิดตัวต่ำ , เกิดการสันสะท้อนต่ำ , เกิดแก๊สน้อย

## การใช้งาน

C-Mn steel ตัดได้ที่มีความหนาสูงสุด 20 mm

1. สแตนเลส ตัดได้ที่มีความหนาสูงสุด 12 mm
2. อลูมิเนียม ตัดได้ที่มีความหนาสูงสุด 10 mm
3. โลหะที่ไม่มีเหล็กผสมเทอร์โมพลาสติก

การตัดโดยวิธีนี้จะใช้น้ำที่มีความดันสูงอัดผ่านรูเล็กๆที่เราเรียกว่า Orifice หรือ Jewel เพื่อทำการพุ่งเข้าสู่วัสดุที่จะทำการตัด ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ กระบวนการตัดโดยใช้น้ำอย่างเดียว (Pure Waterjet Cutting) และกระบวนการตัดโดยใช้น้ำซึ่งมีการผสมสารกัดกร่อนเข้าไปด้วย (Abrasive Waterjet Cutting)

กระบวนการตัดโดยใช้น้ำอย่างเดียว (Pure Waterjet Cutting)

วิธีนี้จะถูกอัดจนมีความดันอยู่ระหว่าง 1,300-6,200 Bar ซึ่งเมื่อผ่านเข้าสู่ Orifice ที่มีขนาด 0.18-0.4 mm จะทำให้ความดันและความเร็วมีค่าเพิ่มขึ้นสูง โดยความเร็วจะมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วเสียง (960 km/hr) ดังรูปที่ 11 สำหรับวัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้วิธีนี้ตัดจะเป็นวัสดุที่มีเนื้อนุ่มเช่น ไม้เนื้ออ่อน , กระจกทึบ , วัสดุภายในรถยนต์

กระบวนการตัดโดยใช้น้ำซึ่งมีการผสมสารกัดกร่อนเข้าไปด้วย (Abrasive Waterjet Cutting)

วิธีนี้จะมีการเติมสารกัดกร่อน (Abrasive material) เข้าไปผสมหลังจากที่น้ำไหลผ่าน Orifice ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศ และจะดึงสารช่วยกัดกร่อนเข้าไปผสมกับกระแสน้ำ ดังรูปที่ 12 ซึ่งสารช่วยกัดกร่อนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อวัสดุที่จะทำการตัด ซึ่งวิธีการตัดโดยวิธีนี้สามารถทำการตัดวัสดุที่มีความแข็งกว่าวิธีแรกได้เช่น เซรามิกส์, อลูมิเนียม

## ปูนขาว ปรับปรุงดิน



ปูนขาว (lime) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเผาหินปูนจนเหลือ  $\text{CaO}$  หรือ แคลเซียมออกไซด์ มีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาว เมื่อละลายน้ำจะให้สภาพเป็นด่าง นิยมใช้มากในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร

### การผลิตปูนขาว

ปูนขาวสามารถผลิตได้จากกระบวนการเผาหินปูนที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออก ( $\text{C O}_2$ ) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ขาวของแคลเซียมออกไซด์ ( $\text{C a O}$ )

#### ปูนขาวสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. เป็นชนิดของปูนขาวที่ผลิตได้จากการเผาหินปูน โดยไม่ได้ผ่านการทำปฏิกิริยากับน้ำ ประกอบด้วยแร่ธาตุหลัก คือ Ca และ Mg โดยมีสัดส่วนของ  $\text{CaO}$  มากกว่า  $\text{MgO}$  แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

- High Calcium Quick lime เป็นปูนขาวที่มีส่วนประกอบเฉพาะ  $\text{CaO}$
- Dolomitic Quick lime เป็นปูนขาวที่ส่วนประกอบของ  $\text{CaO}$  และ  $\text{MgO}$  โดยมีสัดส่วนของ  $\text{CaO}$  มากกว่า





กระบวนการผลิตปูนขาวชนิด Quick lime ได้จากการเผาหินปูน ดังสมการ



## 2. Hydrated lime

เป็นชนิดของปูนขาวที่ผลิตได้จากการทำปฏิกิริยาของปูนขาวชนิด Quicklime กับน้ำ แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

- Hydrated high calcium lime เป็นปูนขาวที่มีส่วนประกอบเฉพาะ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- Monohydrated dolomitic lime เป็นปูนขาวที่ส่วนประกอบของ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  และ  $\text{MgO}$  โดยมีส่วนของ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  มากกว่า
- Dihydrated dolomitic lime เป็นปูนขาวที่ส่วนประกอบของ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  และ  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  โดยมีส่วนของ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  มากกว่า  $\text{Mg}(\text{OH})_2$

## **ประโยชน์ปูนขาวทางการเกษตร**

### **1. การปรับปรุงดิน**

ปูนขาวในทางการเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งมักใช้ในแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งปูนขาวสามารถปรับปรุงดินได้ ดังนี้

### 1. การแลกเปลี่ยนประจุ


เมื่อนำปุ๋ยมาผสมกับดินประจุที่เกิดจากปุ๋ยจะเข้าแทนที่ประจุของแร่ธาตุต่างๆในดินทำให้แร่ธาตุถูกปลดปล่อยออกมาจากดิน ซึ่งจำทำให้พืชสามารถดูดซึมน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย ประจุของแร่ธาตุที่พบในดิน ได้แก่  $Al^{3+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $K^+$ ,  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$ ,  $(SO_4)^{2-}$ ,  $(PO_4)^{3-}$ ,  $(NO_3)^-$  เป็นต้น

### 2. ดินร่วนซุย

เมื่อมีการแลกเปลี่ยนประจุของไอออนต่างๆจะทำให้ดินสามารถแยกเป็นเม็ดหรือแบ่งเป็นก้อนได้ง่าย แทนที่จะเป็นเนื้อละเอียดเกาะกันแน่น

### 3. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง

การใส่ปุ๋ยในดินจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างได้ดี โดยเฉพาะในสภาพดินที่มีค่าความเป็นกรดสูง ( $H^+$ ) จะถูกทำให้ความเป็นกรดลดลงจากสภาพความเป็นด่างของปุ๋ย ( $OH^-$ ) ที่แตกตัวในดิน เช่น



ดังนั้น จึงมักใช้ปุ๋ยขาวหว่านโรยปรับสภาพดินที่เป็นกรด เช่น ป๋อเลียงกุ่ม ป๋อเลียงปลา

### 4. การฆ่าเชื้อโรค

เนื่องจากสภาพความเป็นด่างของปุ๋ยขาวจะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆในดินได้ ทั้งนี้ ควรใช้ในขณะดินแห้งหรือน้ำน้อยเพื่อสภาพความเป็นด่างเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ร่วมด้วยกับการฆ่าเชื้อจากแสงแดด

### 2. การปรับสภาพน้ำ

การปรับสภาพน้ำในทางเกษตรมักใช้ปรับสภาพน้ำตามบ่อเก็บน้ำ แหล่งน้ำขัง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียในการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นกรดจากภาวะการนำเสียของสารอินทรีย์หรือแหล่งน้ำที่มีกรดกำมะถันมาก ซึ่งการใช้ปุ๋ยขาวจะช่วยลดความเป็นกรดของน้ำได้

### 3. การฆ่าเชื้อโรค

การฆ่าเชื้อโรคด้วยปุ๋ยขาวสามารถนำไปใช้กับแหล่งต่างๆของการเกษตร อาทิ การฆ่าเชื้อในดินตามแปลงเกษตร พื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย แหล่งน้ำเน่าเสีย เป็นต้น

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินงาน

#### 3.1 วัสดุและอุปกรณ์โครงการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1.	ลื้อ 10 นิ้ว	2	300	600	
2.	ลื้อ	1	100	100	
3.	ทินเนอร์	1	45	45	
4.	เหล็กเพลลา 5 หุน	2	-	-	
5.	เหล็กกล่อง	1	-	-	
6.	ตุ้กดึงจับเพลลา	4	95	380	
7					
รวม				1,125 บาท	

#### 3.2 การดำเนินการ

3.2.1 ศึกษาแบบแปลน โดยเริ่ม เติร์มวัสดุให้ได้ขนาดและครบตามแบบ แล้วนำเหล็กที่เติร์มไว้มาตัดให้ได้ตามขนาดต้องการ

- ใช้แก๊สตัดกล่องเหล็กเก่าในซ็อบขนาดที่เกินมา
- นำเหล็กเพรา ขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 ซม. มากลึงลดขนาดปลายเหล็กเพราจนเหลือ 1 นิ้ว
- ตัดแปลงสเตอร์เก่ารถ ขนาด 42 ฟัน และสเตอร์เล็ก 14 ฟัน 2 คู่
- ตัดโซ่เก่ารถยาวประมาณ

3.2.2 นำกล่องเหล็กเก่ามาแปลงทำเป็นที่บรรจุปูนขาวของเครื่อง โรยปูนขาว จากนั้นตัดเหล็กเพรามาไปกลึงให้ได้ขนาดตามลื้อที่ต้องการ ต่อไปเป็นการทำรถโรยปูนขาว

## บทที่ 4

### การออกแบบและทดลอง

#### 4.1 ตารางบันทึกการทดสอบ

ลำดับ	ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ไข
1	ระบบลำเลียงปูนขาว	ปูนขาวออกไม่สม่ำเสมอ	เพิ่มใบปิดปูนออกอีก1ใบ
2	ใบพัดใหญ่	ปูนลงไม่หมด	เพิ่มขนาดใบพัดให้ใหญ่ขึ้น
3	โซ่	โซ่ไม่ตึง	ได้ตัดโซ่ออกตามขนาดความตึง

#### ตารางที่ 3 ตารางการทดสอบ

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### 5.1 สรุปผลการดำเนิน

จากการที่ได้ทำรถโรยปูนขาวขึ้นมาใหม่หลังจากได้ทดลองประสิทธิภาพของรถโรยปูนขาวแล้วสรุปได้ดังนี้

- 1.รถโรยปูนขาวสามารถบรรจุปูนได้ครึ่งกระสอบ
- 2.รถโรยปูนขาวสามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้คนงานเยอะ
- 3.นักเรียนนำความรู้ และทักษะไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน

#### 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- 1.ปูนขาวอาจจะล้าเลียงลงไม่ดีพอ

#### 5.3 ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรใช้ถังเก็บปูนขาวที่เป็นทรงกรวย
- 2.ควรใช้ใบพัดปัดปูนที่เป็นใบเกรียวเพื่อการล้าเลียงปูนขาวได้ดีขึ้น

## บรรณานุกรม

งานเชื่อม

<http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/>

งานตัดแก๊ส <sup>๗</sup><http://thermal-mech.com/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B/>

ภาคผนวก

ภาพการปฏิบัติงาน




ภาพที่1 ภาพสมาชิกในกลุ่ม



ภาพที่2 ภาพแก้ไขโครงงาน



ภาพที่3 ภาพเดี่ยว



ภาพที่4 ภาพการทำงานภายใน



ภาพที่5 ภาพระบบการเปิดป้อน



ภาพที่6 ภาพโซ่ขับเคลื่อนเพลาในรถ





ภาพที่ 7 ภาพรถโรยปูนที่เสร็จแล้วพร้อมใช้งาน



รหัส 0519

ชื่อ-นามสกุล อมรเทพ ยมพินิจ ชื่อเล่น เบนซ์ ฉายา บ่นเงียบ

ที่อยู่ปัจจุบัน 187 หมู่ 6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47170

เบอร์โทร 0966452327

อีเมล [yominig47170@gmail.com](mailto:yominig47170@gmail.com)

Facebook Be Nz

### ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนในโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี้ให้ทุกอย่างทั้งความรัก ความรู้ และระเบียบวินัย แลพอีกต่าง ๆ อีกมากมายที่ผมคิดไม่ถึง ในโอกาสนี้ผลก็อยากขอขอบคุณ คณะภาราดา ครูทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มาอยู่มาเรียนที่โรงเรียนนี้ ผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนท่านมากมายนอกจากคิดถึงท่านในคำภาวนาเสมอครับ ขอขอบคุณครับ

### คติประจำใจ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในว่าหน้า

รหัส 0517

ชื่อ-นามสกุล นาย ปฏิพล สุวรรณวงศ์ ชื่อเล่น มาร์ค ฉายา ดาวไถ่ชน

ที่อยู่ปัจจุบัน 74 หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

เบอร์โทร 0610897898

อีเมล 57.patiphon@atsn.ac.th

Facebook น้องมาร์ค แล้วไง

### ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

ขอบคุณภรรยา และมาสเตอร์ มิส ให้ความรู้ความอดทนในการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยมีเพื่อนๆ  
น้องๆ ที่น่ารักทุกคน และการทำงาน โดยมีมาสเตอร์คอยที่เป็นปรึกษา จนผมทำงานเป็น และหาอ  
นาตคให้ผม

คติประจำใจ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน

รหัส0522

ชื่อ-นามสกุล นายพิเชษฐ์ ต้าคำไร ชื่อเล่น หนึ่ง ฉายา หนึ่งทุกชอย (ชอยทุกฐ)

ที่อยู่ปัจจุบัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย. รหัสไปรษณีย์ 57150.....

เบอร์โทร 0936718199.

อีเมล 57.pichet@atsn.ac.th

Facebook น.หนึ่ง ชักชักซ่า

**ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน**

ภูมิใจใจที่ได้ถูกเลือกมาโรงเรียนนี้รู้รักและสามัคคี

**คติประจำใจ**

พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้

รหัส 0517

ชื่อ-นามสกุล นาย ปฏิพล สุวรรณวงศ์ ชื่อเล่น มาร์ค ฉายา ดาวไ้คน

ที่อยู่ปัจจุบัน 74 หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

เบอร์โทร 0610897898

อีเมล 57.patiphon@atsn.ac.th

Facebook น้องมาร์ค แล้วไง

### ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน

ขอบคุณภรรยา และมาสเตอร์ มิส ให้ความรู้ความอดทนในการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยมีเพื่อนๆ  
น้องๆ ที่น่ารักทุกคน และการทำงาน โดยมีมาสเตอร์คอยที่เป็นปรึกษา จนผมทำงานเป็น และหาอ  
นาตคให้ผม

คติประจำใจ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน

รหัส0522

ชื่อ-นามสกุล นายพิเชษฐ์ ต้าคำไร ชื่อเล่น หนึ่ง ฉายา หนึ่งทูกชอย (ชอยทูกฐ)

ที่อยู่ปัจจุบัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย. รหัสไปรษณีย์ 57150.....

เบอร์โทร 0936718199.

อีเมล 57.pichet@atsn.ac.th

Facebook น.หนึ่ง ชักชักซ่า

**ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน**

ภูมิใจใจที่ได้ถูกเลือกมาโรงเรียนนี้รู้รักและสามัคคี

**คติประจำใจ**

พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง รถโรยปูนขาว จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  
เทคนิคนครพนม ภราดา กิตติศักดิ์ เจริญศรี

มาสเตอร์ดอน วิภา ครูประจำวิชา ที่ช่วยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ตลอดจน  
เอื้อเฟื้อสถานที่ และออกแบบผลงาน

รถโรยปูนขาว ที่ช่วยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการทดลอง และจัดทำโครงการ

ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา ครู-อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ที่ได้อบรมสั่งสอนประสาน  
วิชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คณะผู้จัดทำโครงการขอขอบคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ



## คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรถโรยโรยสนาม ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ การทดลอง การสรุปผลการดำเนิน จนสำเร็จอย่างละเอียดและครบถ้วน โครงการรถโรยปูนขาวนี้ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน สมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเอกสารการทำรถเอนกประสงค์เป็นอย่างมาก

## สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	หน้า
เรื่องหลักการและเหตุผล	1
เรื่องวัตถุประสงค์	1
เรื่องเป้าหมาย	1
เรื่องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
เรื่องการดำเนินงาน	2
<b>บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง</b>	
เรื่องการเชื่อมไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม	3-7
เรื่องเหล็ก	7-9
เรื่องการตัดเหล็กด้วยแก๊ส	10-20
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน</b>	
เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์โครงการ	21
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงาน	21
เรื่องแบบแปลน	22-23
เรื่องตารางบันทึกการทดสอบ	24
<b>บทที่ 4 คู่มือการใช้</b>	
เรื่องวิธีการใช้รถเอนกประสงค์	
<b>บทที่ 5 บทสรุป</b>	
เรื่องสรุปผลการดำเนินงาน	18
เรื่องปัญหาและอุปสรรค	18
เรื่องข้อเสนอแนะ	18
<b>บรรณานุกรม</b>	19

## สารบัญ ตาราง

ตารางที่1 ตารางการดำเนินงาน	2
ตารางที่2 ตารางค่าวัสดุอุปกรณ์	16
ตารางที่3 ตารางการทดสอบ	17