



## โครงการ จักรยานสี่คนปั่น

เสนอ

มาสเตอร์ ดอน วิภา

จัดทำโดย

- |                |                |                |          |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1.นาย จรัญ     | แซตดู๋         | สาขางานโลหะการ | เลขที่ 1 |
| 2.นาย ชาทิชาย  | โชคสร้างทรัพย์ | สาขางานโลหะการ | เลขที่ 2 |
| 3.นาย เสกสรรค์ | สุวรรณพงศ์     | สาขางานโลหะการ | เลขที่ 6 |

ระดับชั้น ปวช. 3 รหัสวิชา 2103-5001 รายวิชา โครงการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่องจักรยานสี่คนปั่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้  
แกมสเตอร์สมสมัย เสวียวงษ์ และครูประจำสาขาวิชาโลหะการทุกท่านที่ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ  
ในการศึกษาค้นคว้าและแนะนำขั้นตอนและวิธีการจัดทำโครงการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีคณะผู้จัดทำจึงขอ  
กราบ ขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอกราบพระคุณ ภราดา อาวุธ ศิลาเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำ  
โครงการครั้งนี้ตลอดจนได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำโครงการจนประสบผลสำเร็จ

ขอกราบพระคุณ บิดา มารดาที่ให้อำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ  
เป็นอย่างดีในการทำโครงการครั้งนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จด้วยดี

นาย เสกสรรค์ สุวรรณพงศ์

หัวหน้าโครงการ

## คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ รหัส 2103-5001 คณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงการเรื่องจักรยานสี่คนปั่นได้นำเสนอวิธีการและขั้นตอนการทำจักรยานสี่คนปั่นสมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในเรื่องจักรยานสี่คนปั่นหรือนำโครงการนี้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถ้ารายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นาย เสกสรรค์ สุวรรณพงศ์

หัวหน้าโครงการ

## สารบัญ

### บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
เป้าหมาย	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1

### บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์	3
ประเภทของเหล็กกล้า	8
การผลิตเหล็กอ่อน	10
เหล็กกล้า	15
ชนิดของเหล็กหล่อ	18
วิธีการเชื่อม	19

### บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ	20
การดำเนินงาน	20
การดำเนินงาน หลังสิ้นสุดโครงการ	20

### บทที่ 4 การออกแบบและทดลอง

แบบแปลน	22
---------	----

### บทที่ 5 บทสรุป

สรุปการ	24
ปัญหาและอุปสรรค	24
ข้อเสนอแนะ	24
บรรณานุกรม	25
ภาคผนวก	26

**สารบัญตาราง**

ตารางที่ 1 วิธีการดำเนินงาน	2
ตารางที่ 2 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	21
ตารางที่ 3 ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ	23

## สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 1	แบบแปลนด้านข้าง	22
ภาพที่ 2	แบบแปลนด้านหน้า	22
ภาพที่ 3	ตัดเหล็กทำโครงจักรยาน	27
ภาพที่ 4	เชื่อมเบาะและพนักพิงหลัง	27
ภาพที่ 5	เจียแต่งก่อนทำสี	27
ภาพที่ 6	ตัดปรับปรุงเบาะนั่ง	27
ภาพที่ 7	เจาะรูเพื่อร้อยน็อต	27
ภาพที่ 8	ถอดล้อเพื่อทำสีโครง	27
ภาพที่ 9	เสร็จสมบูรณ์	28



## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได้ระบุให้นักเรียนทุกคนต้องจัดทำโครงการก่อนจบด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้ทำโครงการจึงคิดประดิษฐ์รถจักรยานสี่คนปั่นขึ้นมาเพราะจากการสังเกตรถจักรยานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเมืองไทยจะพบเห็นมากเฉพาะที่ปั่นเพียงคนเดียวเมื่อต้องการไปไหนหลายๆคนต้องใช้จักรยานหลายๆคันซึ่งจะทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการเดินทางกว้างและสิ้นเปลืองและเพื่อเป็นการลดมลพิษในอากาศ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า และเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย และเป็นการทดสอบวิชาที่เรียนมาให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและใช้เป็นสื่อการสอนให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

#### 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อสร้างจักรยานสี่คนปั่นที่มีประสิทธิภาพ

1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชน

#### 1.3 เป้าหมาย

- เป้าหมายเชิงปริมาณ

รถจักรยานสี่คนปั่น จำนวน 1 คัน

-เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สามารถใช้งานได้ แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้เรียนได้นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1.4.2 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา



## 1.5 วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555				เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555				เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555				เดือน มกราคม พ.ศ. 2555				เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555				เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555				หมายเหตุ
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	<b>1. ขั้นเตรียมการ</b> - ประชุมและวางแผน - ศึกษาหาข้อมูล - จัดทำโครงการ - นำเสนอโครงการ		→					→				→				→				→				→	
<b>2. ขั้นดำเนินการ</b> - จัดอุปกรณ์ - ลงมือปฏิบัติ - ทดสอบประสิทธิภาพ - ปรับปรุงแก้ไข - จัดรูปเล่ม - สร้างสื่อเพื่อนำเสนองาน				→			→				→				→				→				→		
<b>3. ขั้นนำเสนอ</b> - ส่งรูปเล่มรายงาน - นำเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการ															→				→						

ตารางที่ 1 วิธีดำเนินการ

## บทที่ 2

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

#### 1. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบ เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ที่ควบคุมกับการดำรงชีวิต เพราะในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นั้น จะต้องมีการกำหนด มีการวางแผนเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บังเกิดความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

#### 2. นิยามของการออกแบบ

- กิจกรรมทางด้านการแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน (Archer )
- เป็นผลิตผลสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ (Gregory )
- เป็นองค์ประกอบ (factor) ของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่มีเงื่อนไขที่นำสู่ตลาด เป็นการวาง แบบรูปร่างชิ้นส่วน เพื่อที่จะนำสู่ผู้ใช้ (Fan)
- คือการกระโดดจากปัจจุบันถึงอนาคต หรือเป็นการก้าวจากเก่าไปสู่ใหม่ (Page
- การค้นหาส่วนประกอบทางด้านกายภาพ (Body) อันถูกต้องของรูปธรรม และ โครงสร้าง (Alexander, 1950)
- เป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นข้อสรุปผลของความต้องการในสถานการณ์ชุดใดชุดหนึ่ง ( Matchett ,1968 )
- เป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นข้อสรุปผลของความต้องการ ในสถานการณ์ชุดใดชุดหนึ่ง
- การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอนและรู้จักเลือกวัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการ โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์
- การปรับปรุงผลงานหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสมและมีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น
- กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด และมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors) มากมายที่นักออกแบบที่ต้องคำนึงถึง แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม ซึ่ง

มี ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่

### 3. หน้าที่ใช้สอย (Function)

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ดี ต้องใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น

การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานมีหน้าที่ใช้สอยยุ่งยากกว่า มีลิ้นชักสำหรับเก็บเอกสาร เครื่องเขียน ส่วนโต๊ะอาหารไม่จำเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ ระยะเวลาของการใช้งานสั้นกว่า แต่ต้องสะดวกในการทำความสะอาด

การออกแบบเก้าอี้ หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอี้คือใช้นั่ง ด้วยกิจกรรมต่างกัน เช่น เก้าอี้รับประทานอาหาร ลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร เก้าอี้เขียนแบบลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่งเขียนก็อาจจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ และนั่งทำงานได้ไม่นาน

การออกแบบมิดที่ในครัวนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะเช่น มิดปอกผลไม้ มิดแล่นเนื้อสัตว์ มิดสับกระดูก มิดหั่นผัก เป็นต้น ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้งแต่แล่นเนื้อ สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุขณะใช้ได้ เพราะไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง

### 4. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal)

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปร่าง ขนาด สี สันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก การกำหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ไม่เหมือนกับการกำหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือกำหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตรกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องยึดข้อมูลและ

กฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสันทัน ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน และไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใจใดๆ ที่เป็นตัวชี้ขาดความถูกต้องความผิด แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้านต่างๆ ความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอยนั่นเอง และความสวยงามจะสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้

## 5. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology) ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิภาค และสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการออกแบบ

การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้อย่างกลมกลืนต่อการสัมผัส ตัวอย่างเช่น การออกแบบเก้าอี้ต้องมีความนุ่มนวล มีขนาดสัดส่วนที่นั่งแล้วสบาย โดยอิงกับมาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอี้สำหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิดความไม่พอดีหรือไม่สะดวกในการใช้งาน ออกแบบปุ่มบังคับ ค้ามจับของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องใช้ร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน จะต้องกำหนดขนาด (dimensions) ส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างพอเหมาะกะกับร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อทำให้เกิดความถนัดและความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้ไป นานๆ

## 6. ความปลอดภัย (Safety)

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพของมนุษย์ มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ไม่เลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคำอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรมีส่วนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเมื่อยล้าหรือพลังเปลว เช่น จาก

การสัมผัสกับส่วนกลไกทำงาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสัมผัสกับส่วนกลไกทำงาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ง่ายต่อการเกิดอ็อกซิไดซ์หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และควรมีสัญลักษณ์หรือคำอธิบายติดเตือนบนผลิตภัณฑ์ไว้ การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ต้องเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสารพิษเจือปน เพื่อป้องกันเวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรือออม ชิ้นส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ มีข้อความหรือสัญลักษณ์บอกเตือน เป็นต้น

## 7. ความแข็งแรง (Construction)

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนด โครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทำในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ต้องเข้าใจหลักโครงสร้าง และการรับน้ำหนัก ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดทำทางในการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดทำทางในการใช้งานให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับชิ้นงานได้อย่างกลมกลืน เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องเป็นผู้ประสานสองสิ่งเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้ นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย

## 8. ราคา (Cost)

ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด อาชีพอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถกำหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่การเลือกใช้ชนิด หรือเกรดของวัสดุ และวิธีการผลิตที่เหมาะสม ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ในกรณีที่ประมาณราคาจากแบบสูงกว่าที่กำหนดก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น

## 9. วัสดุ (Materials)

การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน ทนกรด ต่างไม่สิ้น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตสำนึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย เพื่อช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก

## 10. กรรมวิธีการผลิต (Production)

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการประหยัดเพราะการผลิตที่ละมามากๆ

## 11. การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance)

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรมีค่าบำรุงรักษาและการสึกหรอต่ำ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บางชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษาถึงตำแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ้น เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วนของฝารอบบริเวณต่างๆ ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย นอกจากนั้นการออกแบบยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ชิ้นส่วนร่วมกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใช้ชิ้นส่วนขนาดมาตรฐานที่หาได้ง่าย การถอดเปลี่ยนได้เป็นชุดๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใช้เก็บอะไหล่ หรือใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาได้ในตัว เป็นต้น

## 12. ขนส่ง (Transportation)

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง ระยะทาง เส้นทางขนส่ง (ทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ) การกินเนื้อที่ในการขนส่ง (มีดีความจุ กว้าง ' ยาว ' สูง ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตู้บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อต้อง

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่ อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตัวอย่างเช่น การออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้ ต้องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าที่เป็นขนาดมาตรฐานเพื่อประหยัดค่าขนส่งรวมทั้งผู้ซื้อสามารถทำการขนส่งและประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง

### ประเภทของเหล็กกล้า

เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้ง โลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดีนัม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล็กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

**13. เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)** หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ

คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

#### 13.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิตเหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

#### 13.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เพื่องานสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

#### 13.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

### 13.4 เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)

หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดีนัม แมงกานีส ซิลิกอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวานาเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ

1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

### 13.5 เหล็กกล้าประสมต่ำ (Low Alloy Steels)

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 - 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้

ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steels) เหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ

ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

### 13.6 เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)

เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูกปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน

โลหะประเภทเหล็กสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. เหล็กอ่อน (Wrought Iron)
2. เหล็กดิบ (Pig Iron)
3. เหล็กหล่อ (Cast Iron)
4. เหล็กกล้า (Steel)



### 13.7 เหล็กอ่อน (Wrought Iron)

เหล็กอ่อนเป็นเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูง ไม่นิยมนำมาใช้งานเพราะอ่อนเกินไป แต่เป็นที่นิยมของช่างตีเหล็ก เพราะตีให้ขึ้นรูปได้ง่าย เหล็กอ่อนนี้มีความบริสุทธิ์ ถึง 99.9%ซึ่งทางโลหะวิทยาเรียกเหล็กที่บริสุทธิ์นี้ว่า “Ferrite” เหล็กอ่อนถลุงได้จากเตาพุดเดิล (Puddle Furnace) ซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนที่เก่าแก่มากทีเดียว

## 14. การผลิตเหล็กอ่อน

กรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้

### 14.1 กรรมวิธีพุดเดิล (Puddle Process)

กรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนวิธีนี้ ถูกคิดค้นขึ้นประมาณปี ค.ศ.1780 การผลิตเหล็กอ่อนวิธีนี้จะอาศัยเตาพุดเดิล (Puddle Furnace) ลักษณะดังรูป 6.3 โดยการใส่เหล็กดิบลงไปทีบริเวณก้นเตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายจานรองถ้วย ความร้อนที่ใช้ในการหลอมได้จากเปลวไฟที่อยู่เหนือก้นเตา ซึ่งมาจากห้องเผาไหม้ คล้ายกับของเตากระทะ ขณะที่เหล็กดิบกำลังหลอมละลายอยู่ ออกไซด์ของเหล็กจะไปรวมตัวกับแมงกานีส และซิลิกอน ในน้ำเหล็กกลายเป็นซีตะกรัน ส่วนคาร์บอนจะรวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และจะถูกเผาไหม้ไป น้ำเหล็กจะเริ่มตกตะกอนในช่วงนี้ พนักงานคุมเตาจะทำการกวนน้ำเหล็กที่ตกตะกอนให้รวมตัวเป็นก้อนกลม จากนั้นจะนำออกจากเตาเพื่อกำจัดซีตะกรันออก แล้วนำไปรีด ออกมาเป็นแท่งเหล็กอ่อนที่เรียกว่า muck bar ซึ่งจะตัดเป็นท่อนสั้น ๆ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

เนื่องจากการผลิตเหล็กอ่อนด้วยกรรมวิธีพุดเดิลนี้ ต้องอาศัยแรงงานคนมาก ดังนั้นเหล็กอ่อนที่ผลิตออกมาถึงมีราคาแพง ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ทำการผลิต

### กรรมวิธีพุดเดิล (Puddle Process)

กรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนวิธีนี้ ถูกคิดค้นขึ้นประมาณปี ค.ศ.1780 การผลิตเหล็กอ่อนวิธีนี้จะอาศัยเตาพุดเดิล (Puddle Furnace) ลักษณะดังรูป 6.3 โดยการใส่เหล็กดิบลงไปทีบริเวณก้นเตา ซึ่งมีลักษณะคล้ายจานรองถ้วย ความร้อนที่ใช้ในการหลอมได้จากเปลวไฟที่อยู่เหนือก้นเตา ซึ่งมาจากห้องเผาไหม้ คล้ายกับของเตากระทะ ขณะที่เหล็กดิบกำลังหลอมละลายอยู่ ออกไซด์ของเหล็กจะไปรวมตัวกับแมงกานีส และซิลิกอน ในน้ำเหล็กกลายเป็นซีตะกรัน ส่วนคาร์บอนจะรวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และจะถูกเผาไหม้ไป น้ำเหล็กจะเริ่มตกตะกอนในช่วงนี้ พนักงานคุมเตาจะทำการกวนน้ำเหล็กที่ตกตะกอนให้รวมตัวเป็นก้อนกลม ดังรูป 6.2 จากนั้นจะนำออกจากเตาเพื่อกำจัดซีตะกรันออก แล้วนำไปรีด ออกมาเป็นแท่งเหล็กอ่อนที่

เรียกว่า muck bar ซึ่งจะตัดเป็นท่อนสั้น ๆ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป เนื่องจากการผลิตเหล็กอ่อนด้วยกรรมวิธีพุดเค็ลนี้ ต้องอาศัยแรงงานคนมาก ดังนั้นเหล็กอ่อนที่ผลิตออกมาถึงมีราคาแพง ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ทำการผลิต

## 14.2 ลักษณะของเตापุดเค็ล

เตापุดเค็ลเป็นของประเทศอังกฤษ ลักษณะเตาเป็นเตารูปยาว ข้างบนมีลักษณะเป็นอ่างกระทะที่ข้าง ๆ กระทะมีกองไฟสำหรับใช้ความร้อนตามมากับลมร้อนที่จะออกทางปล่องวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปในเตา

- เหล็กดิบสีขาว
- เศษเหล็ก (เหล็กออกไซด์)
- ลมร้อน

## 14.3 กรรมวิธีแอสตัน (Aston Process)

กรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนวิธีนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กรรมวิธีไบเยอร์ (Byers Process) ถูกคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ. 1952 โดย เจมส์ แอสตัน ซึ่งมีความเห็นว่าการผลิตเหล็กอ่อนด้วยกรรมวิธีพุดเค็ล ต้องอาศัยแรงงานคนมาก และมีความยุ่งยากในการผลิตมาก ดังนั้น จึงได้ทำการพัฒนาการผลิตเหล็กอ่อนขึ้นใหม่ ซึ่งไม่ต้องอาศัยเตापุดเค็ล

กรรมวิธีนี้ จะใช้น้ำเหล็กกล้าจากเตาเบสซิมเมอร์ ซึ่งยังไม่ได้ทำการขจัดออกซิเจน เป็นวัตถุดิบ โดยการเทน้ำเหล็กกลงไปในน้ำ (Ladle) ซึ่งบรรจุซีตะกรันไว้ น้ำเหล็กและซีตะกรันจะทำปฏิกิริยากันอย่างรุนแรง เนื่องจากน้ำเหล็กมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของซีตะกรันมาก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้น้ำเหล็กมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของซีตะกรันมาก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้น้ำเหล็กและซีตะกรันรวมตัวกัน ทำให้กลายเป็นเหล็กอ่อน ต่อจากนั้นจะนำไปทำการรีดเป็นแท่งเหล็กอ่อน เหล็กอ่อนที่ได้จากกรรมวิธีแอสตันมีคุณภาพดีกว่าเหล็กอ่อนที่ได้จากกรรมวิธีพุดเค็ล

### ส่วนผสมของเหล็กอ่อน

ธาตุที่ผสมอยู่ในเหล็กอ่อนประกอบด้วย คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์, ซิลิกอน และมีซีตะกรันผสมอยู่ด้วย สำหรับปริมาณส่วนผสมของเหล็กอ่อน

## 15. คุณสมบัติของเหล็กอ่อน

เหล็กอ่อนมีคุณสมบัติทางกลที่ต่ำกว่าเหล็กกล้า โดยมีค่าความแข็งแรงทางแรงดึง ประมาณ 48,000 – 52,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีค่าความแข็ง 55 Rockwell scale B เหล็กอ่อนมีคุณสมบัติการยืดตัว (Ductility) สูง ดังนั้นจึงสามารถนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีตีขึ้นรูป (Forged) และนำมาเชื่อมได้ดีคุณสมบัติ

1. มีความบริสุทธิ์สูง
2. มีคาร์บอนไม่เกิน 1%
3. มีสแลกอยู่ในเนื้อเหล็ก
4. ตีขึ้นรูปได้ง่ายมาก
5. ตีเชื่อมประสานได้ดี
6. ทนต่อแรงกระแทกแบบกะทันหันได้ดียิ่ง ประโยชน์ ได้แก่
  - ใช้ทำโช้
  - ใช้ทำขอเกี่ยว
  - ใช้ทำข้อต่อรถไฟ

**เหล็กดิบ (Pig Iron)** เหล็กดิบเป็นเหล็กที่ได้จากการนำสินแร่เหล็กมาทำการถลุง โดยการให้ความร้อนแก่สินแร่ ภายในเตาสูง (Blast Furnace) โดยการบรรจุวัตถุดิบ คือสินแร่เหล็ก (Iron Ore) ถ่านหิน (Coal) และ หินปูน (Limestone) โดยใช้รถลากวัตถุดิบ (Skip Car) เป็นตัวช่วยดึงวัตถุดิบขึ้นไปสู่ปากเตาเพื่อบรรจุวัตถุดิบเข้าเตาแล้วจุดถ่านหินที่อยู่ภายในเตาให้ลุกติดไฟ แล้วจึงเป่าลมให้เข้าไปในเตาเพื่อช่วยในการเผาไหม้ ความร้อนภายในเตาสูงประมาณ 1,600 – 1,900 องศาเซลเซียส จนกระทั่งความร้อนสามารถถลุงสินแร่เหล็กที่อยู่ภายในเตาจนเป็นโลหะเหลว ซึ่งจะละลายไหลแทรกตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของถ่านหิน ที่อยู่บริเวณก้นเตาโดยมีขี้ตะกรัน (Slag) ลอยอยู่บนส่วนบนของโลหะที่หลอมละลาย เจ้าหน้าที่จะเจาะเตาถลุงเพื่อให้ขี้ตะกรันที่ลอยอยู่บนน้ำเหล็กไหลออกก่อน จากนั้นจึงจะเจาะให้น้ำเหล็กไหลออกจากเตาเหล็กที่ได้จากการถลุงแร่ เหล็กในเตาถลุงนี้เป็นเหล็กที่ยังไม่บริสุทธิ์มักเรียกว่าเหล็กดิบ (Pig Iron) เราจะนำเหล็กดิบที่ถลุงได้ส่วนหนึ่งไปหล่อเป็นแท่ง โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Pig Molding Machine) เพื่อจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อในภายหลัง โดยนำเหล็กดิบที่ยังร้อนหลอมเหลวแล้วจะนำไปบรรจุลงในเบ้า (Ladle) แล้วนำไปผลิตเป็นเหล็กกล้าต่อไปในการถลุงสินแร่เหล็กนี้จะทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงติดต่อกัน ประมาณ 5-6 ปี จึงจะหยุดทำการซ่อมแซมเตากันครั้งหนึ่ง

**16. เหล็กดิบ (Pig Iron)** เหล็กดิบผลิตขึ้นจากเตาสูง (Blast Furnace) โดยการหล่อหลอมสินแร่เหล็กกับถ่านโค้กและหินปูน ซึ่งคุณภาพของเหล็กที่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินแร่ที่นำมาใช้ในการหลอม

โดยปกติแล้วเหล็กดิบที่ผลิตได้จะมีธาตุต่าง ๆ ประสมอยู่โดยประมาณดังนี้

คาร์บอน (Carbon : C) 3-4%

ซิลิคอน (Silicon: Si) 1-3%

แมงกานีส (Manganese : Mn) 1%

ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P) 0.1-1%

กำมะถัน (Sulphur: S) 0.05-0.1%

เหล็กดิบจะมีความแข็งและเปราะ ดังนั้นจึงมีความแข็งแรง ความเหนียว ไม่มากนักและทนต่อแรงกระแทกได้น้อย เหล็กดิบส่วนมากจะถูกนำไปหล่อเป็นเหล็กชนิดต่างๆ เช่น เหล็กหล่อ และเหล็กกล้า เป็นต้น

ชนิดของเหล็กดิบ เหล็กดิบที่ผลิตได้จากเตาสูงมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดและนำมาใช้ประโยชน์ต่างกัน สามารถพิจารณาได้ดังนี้

- เหล็กดิบเบสิก (Basic Pig Iron) นำไปใช้ในการหล่อเหล็กกล้าและรีดขึ้นรูป
- เหล็กดิบเอซิด (Acid Pig Iron) นำไปใช้ในการหล่อเหล็กกล้า ผลิตเหล็กอ่อนและรีดขึ้นรูป
- เหล็กดิบฟอร์จิง (Forging Pig Iron) นำไปใช้ในการผลิตเหล็กอ่อน เหล็กประสมและตีขึ้นรูป
- เหล็กดิบโรงหล่อ (Foundry Pig Iron) นำไปใช้ในการหล่อเป็นเหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อ

ประสม

- เหล็กดิบมัลลิวเอเบิลหรือเหล็กดิบเหนียว (Malleable Pig Iron) นำไปใช้ในการหล่อเป็นเหล็กหล่อสีขาว เหล็กหล่อเหนียว (เหล็กหล่อมัลลิวเอเบิล) และเหล็กหล่อเหนียวประสม (เหล็กหล่อมัลลิวเอเบิลประสม)

อิทธิพลของธาตุที่ประสมอยู่ในเหล็กดิบ ธาตุชนิดต่าง ๆ ที่ประสมอยู่ในเหล็กดิบจะทำให้เหล็กดิบมีสมบัติดังนี้

**16.1 คาร์บอน (Carbon: C)** คาร์บอนมีอิทธิพลต่อจุดหลอมเหลวของเหล็ก คือจะทำให้จุดหลอมเหลวดำลงจึงทำให้เหล็กหลอมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เหล็กแข็งขึ้นสามารถชุบแข็งได้ ความเหนียวและอัตราการขยายตัวลดลง สมบัติในการตีขึ้นรูปและการเชื่อมประสานลดลง

**16.2 ซิลิคอน (Silicon: Si)** ซิลิคอนในเนื้อเหล็กจะรวมตัวกับคาร์บอน เกิดเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ซึ่งมีความแข็งมาก ดังนั้นเหล็กที่มีซิลิคอนประสมอยู่มากเกินไปจะมีความเปราะและแตกหักง่าย สมบัติในการเชื่อมประสานและปาดผิวลดลง แต่ทำให้มีความคงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

**16.3 แมงกานีส (Manganese: Mn)** แมงกานีสที่ประสมอยู่ในเหล็กดิบจะทำให้เหล็กมีความแข็งและทนต่อการสึกหรอได้ดี และจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นอยู่ด้วย

**16.4 ฟอสฟอรัส (Phosphorus: P)** ฟอสฟอรัสถ้ามีมากในสินแร่เหล็กจะทำให้การหลอมยากขึ้น และถ้ามีมากในเนื้อเหล็กจะทำให้เปราะหักง่ายที่อุณหภูมิเย็น แต่ถ้ามีน้อยจะช่วยให้สามารถหล่อได้บาง ๆ หลอมไหลได้ง่ายสะดวกในการเทลงแบบ

**16.5 กำมะถัน (Sulphur: S)** กำมะถันถ้ามีมากในเนื้อเหล็กจะทำให้เหล็กเปราะหักง่าย ณ ที่อุณหภูมิสูง ๆ ทำให้การหลอมไหลยากไม่สะดวกที่จะเทลงแบบ ดังนั้นการนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง ๆ จึงไม่ดี

## 17. เหล็กกล้า (Steel)

เหล็กกล้า เป็น โลหะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เหล็กกล้ามีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.1-1.5% โดยน้ำหนัก ซึ่งปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ทำให้เหล็กกล้ามีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหล็กกล้าถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมาก นอกจากปริมาณของธาตุคาร์บอนแล้ว ยังมีการผสมธาตุต่าง ๆ ในเนื้อเหล็กกล้าอีกด้วย เช่น โครเมียม นิกเกิล ทังสเตน วาเนเดียม โมลิบดีนัม เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าให้ดีขึ้น เหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง เช่น ทนต่ออุณหภูมิได้สูง ทนต่อการเสียดสี ทนต่อการกัดกร่อน มีความแข็งแรงสูงขึ้น เหล็กกล้าแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

### 17.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)

เหล็กกล้าคาร์บอน เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นหลัก อาจจะมีธาตุอื่นผสมอยู่ได้บ้างเล็กน้อย เช่น ซิลิคอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส เหล็กกล้าคาร์บอนแบ่งออกได้หลายชนิดตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก จะทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และนำไปใช้งานในลักษณะต่าง กัน เช่น

#### 17.1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ จัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่ในเนื้อเหล็กน้อยที่สุด คือ มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.10 – 0.30% โดยน้ำหนักกำหนดตามมาตรฐานอเมริกัน คือ AISI 1010 – 1030 กำหนดมาตรฐานเยอรมัน คือ S37 เนื่องจากมีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่น้อย ทำ

ให้มีความแข็งแรงต่ำไม่สามารถนำไปทำการชุบแข็งได้ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก เช่นนำไปรีดเป็นแผ่น ทำถังบรรจุของเหลว นำไปทำเป็นเหล็กเส้นใช้งานก่อสร้าง

### 17.1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนเพิ่มขึ้นมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ คือมีคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.31-0.55% โดยน้ำหนัก กำหนดตามมาตรฐานอเมริกัน คือ AISI 1031-1055 กำหนดตามมาตรฐานเยอรมัน คือ St 50 สามารถนำไปปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน โดยการนำไปชุบแข็ง (Hardening) คือนำชิ้นงานไปเผาให้ร้อนเพื่อให้เหล็กเปลี่ยนโครงสร้างเป็นออสเทนไนต์ (Austenite) ซึ่งการจะใช้อุณหภูมิสูงขนาดไหนขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ จากนั้นทำให้เย็นตัวลงโดยเร็ว เหล็กจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นมาแทนไซต์ (Martensite) ซึ่งเหล็กจะมีความแข็งเพิ่มขึ้น เหล็กกล้าชนิดนี้นำไปใช้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ต้องการความแข็งแรง เช่น เพลาส่งกำลัง เฟืองในเครื่องจักรต่าง ๆ

### 17.1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)

เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่ในเนื้อสูงสุด คือมีคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.56–1.5% โดยน้ำหนัก กำหนดมาตรฐานอเมริกัน คือ AISI 1056–1090 กำหนดมาตรฐานเยอรมัน คือ St170 เป็นเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูง นำไปผลิตเครื่องมือคมตัดต่างๆ เช่น มีดกลึง ดอกสว่าน ดอกคว้าน ละเอียด ดอกทำเกลียว ใบเลื่อย ตะไบ ซึ่งเครื่องมือคมตัดต่างๆ เหล่านี้ จะนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป ตามขนาด และรูปร่าง แล้วนำชิ้นงานไปปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน โดยการนำไปชุบแข็ง (Hardening) ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีความแข็งสูงมาก แต่เมื่อได้รับแรงกระแทกจะเปราะหักได้ง่าย

### 17.2 เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel)

เหล็กกล้าผสม เป็นเหล็กกล้าที่ผสมธาตุหรือโลหะต่างๆ เช่น นิกเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม วาเนเดียม ทังสแตน ธาตุที่ผสมเข้าไปนี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็กกล้า เช่น ความแข็งแรง (Strength) ความทนต่อการกัดกร่อน (Corrosion) ทนต่อการเสียดสี (Wearresisting)

### 18. เหล็กหล่อ (Cast Iron)

เป็นวัสดุช่างที่จัดอยู่ในพวกโลหะ เหล็กหล่อเป็นวัสดุช่างที่สำคัญ เหล็กหล่อมีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนค่อนข้างสูงจึงทำให้เหล็กหล่อมี่ความแข็ง การขึ้นรูปต้องนำไปหลอมแล้วเทลงแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กหล่อมี่อยู่มากมาย เช่น ทำฐานเครื่องจักร ตัวเครื่องจักร รางเครื่องกลึง เสื้อสูบเครื่องยนต์ พลุเหล็กสายพาน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

### 18.1 คุณสมบัติของเหล็กหล่อ

1. ผลิตจากเหล็กดิบสี่เทา (มี Si สูง)
2. มีสารมลทินปนอยู่มาก
3. รับแรงดึง (Tensile) ไม่ดี
4. รับแรงอัด (Compressive) ได้ดี
5. จุดหลอมเหลวต่ำ
6. แม่เหล็กจะดูดผงเศษเหล็กได้น้อย
7. ไม่เป็นสปริงจะหักเปราะง่าย
8. ผลิตจากเตาคูโปลา
9. มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูง 2-4%
10. การรวมของคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟต์
11. ขึ้นรูปโดยการหลอมละลายแล้วเทลงในแบบ
12. การใช้งานมักนำไปทำพวกเหล็กโครงสร้าง
13. ผิวหยาบ เม็ดเกรนโตมองเห็นได้ชัด
14. ผงตะไบเหล็กจะทู่มีสีดำ
15. เมื่อเผาให้ร้อนจะเสียทรง เพราะจะยุบตัว

### 18.2 ชนิดของเหล็กหล่อ

#### 18.2.1 เหล็กหล่อสี่เทา (Gray Cast Iron)

เหล็กหล่อสี่เทา หรือเหล็กหล่อธรรมดา มีสัญลักษณ์ GG เป็นเหล็กหล่อทั่ว ๆ ไป ซึ่งเกิดจากการหลอมเหล็กดิบสี่เทา เศษเหล็กเหนียว ถ่านโค้ก หินปูน มีธาตุต่าง ๆ ประสมอยู่ เช่น

คาร์บอน 2-4%

ซิลิคอน 1.8-2.5%

แมงกานีส 0.5-0.8%

กำมะถัน 0.3%

เมื่อทำการหลอมละลายเหล็กในเตาควิปอล่าให้เป็นน้ำโลหะหลอมเหลวแล้วนำน้ำโลหะเหลวไปเทลงในแบบหล่อ ในขณะที่น้ำโลหะ ค่อย ๆ เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กจะตกผลึกเป็นคาร์บอนอิสระแทรกตัวในเนื้อเหล็กนั้น ซึ่งถ้าเราหักเหล็กหล่อเนื้อภายในจะมีลักษณะเป็นเม็ดโลหะ

หยาบสีเทาดำ เหล็กหล่อสีเทามีคุณสมบัติรับแรงสั่นสะเทือน (Damp Vibration) รับแรงกระแทก (Impact Strength) ทนต่อความล้า (Fatigue) และสามารถทำการตกแต่งด้วยเครื่องจักรกลได้ดี (Machine Ability) เหล็กหล่อสีเทาเหมาะที่จะนำไปผลิตโครงสร้างของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ แท่นระดับ ปากกาจับงานตะไบ ทั้งดีเหล็ก เสือสูบเครื่องยนต์ เฟืองต่าง ๆ

ข้อควรจำเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับเหล็กหล่อเหล็กหล่อผิวนอกจะแข็งมาก เวลาปาดผิวนอกจึงต้องใช้แรงมากกว่า ปกติช่างจะต้องรู้จักระวัง ส่วนผิวภายในจะอ่อน ปาดออกได้ง่าย



### คำศัพท์

1. GG	แปลว่า	เหล็กหล่อสีเทา
2. GH	แปลว่า	เหล็กหล่อแข็ง
3. GT	แปลว่า	เหล็กหล่อเหนียว
4. GTW	แปลว่า	เหล็กหล่อเหนียวสีขาว
5. GTS	แปลว่า	เหล็กหล่อเหนียวสีดำ
6. GGG	แปลว่า	เหล็กหล่อโนคูลาร์
7. GS	แปลว่า	เหล็กเหนียวหล่อ

## 19. วิธีการเชื่อมโลหะแบ่งออกได้ดังนี้

### 19.1 การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding)

คือการหลอมเหลวโลหะ แหล่งความร้อนที่ใช้เกิดมาจากการเผาไหม้ระหว่าง แก๊ส อะเซทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิง และแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ให้ความร้อนสูง 3200°C และจะไม่มีเขม่าหรือควัน

### 19.2 การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)

การเชื่อมไฟฟ้า หรือ "อาร์ค" ความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมเกิดจากประกายอาร์ค ระหว่างขั้วงาน และลวดเชื่อมซึ่งหลอมละลายลวดเชื่อม เพื่อทำหน้าที่ประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกัน

### 19.3 การเชื่อมอัด (Press Welding)

คือ การประสานโลหะ 2 ชิ้น โดยใช้ความร้อน กับขั้วงานในบริเวณที่จะทำการเชื่อม จากนั้นใช้แรงอัด ส่วนที่หลอมละลายจนกระทั่งขั้วงานติดกันเป็นจุด หรือเกิดแนวความร้อนที่ใช้ได้จากความต้านทานไฟฟ้า เช่น การเชื่อมจุด (Spot Welding)

### 19.4 การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

เป็นวิธีเชื่อมโลหะด้วยความร้อน ที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทั้งสแตน กับขั้วงาน โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อม และบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ให้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกิริยา

### 19.5 การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)

เป็นกระบวนการเชื่อมที่สร้างความร้อน ระหว่างลวดเชื่อมกับขั้วงาน ลวดเชื่อมที่ใช้จะเป็นลวด

เชื่อมเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่อง ไปยังบริเวณอาร์ค และทำหน้าที่เป็น โลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ

### 19.6 การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)

การเชื่อมใต้ฟลักซ์เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีฟลักซ์ชนิดเม็ด (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์ค และฟลักซ์ส่วนที่อยู่ใกล้ กับเนื้อเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อมเพื่อป้องกันอากาศภายนอกทำปฏิกิริยากับแนวเชื่อม ส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมจะไม่หลอมละลาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินการ

#### 3.1 การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ

- 3.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
- 3.1.2 ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำจักรยาน
- 3.1.3 แบ่งหน้าที่ในการทำงาน
- 3.1.4 เลือกประธานและกรรมการ
- 3.1.5 ตั้งชื่อ โครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ

#### 3.2 การดำเนินงาน

- 3.2.1 ออกแบบจักรยาน
- 3.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- 3.2.3 เตรียมวัสดุตามแบบ
- 3.2.4 ประกอบขึ้นรูปจักรยาน
- 3.2.5 ทดสอบประสิทธิภาพ
- 3.2.6 ปรับปรุงแก้ไข
- 3.2.7 ทำสี
- 3.2.8 ทดลองใช้จักรยาน
- 3.2.9 สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยาน

#### 3.3 การดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ

- 3.3.1 จัดทำรายงาน
- 3.3.2 นำเสนอผลงาน

## งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย


ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	บันไดจักรยาน	75	2 คู่	150	
2	โซ่จักรยาน	50	4 เส้น	200	
3	ล้อจักรยาน	170	2 ล้อ	340	
4	ชุดเบรก	75	2 ชุด	150	
5	ฟรีหลัง	40	2 อัน	80	
6	ยางใน	55	4 เส้น	220	
7	เพลากลาง	40	2 แท่ง	80	
8	ถ้วยกลาง	10	8 ถ้วย	80	
9	สลัก	5	4 อัน	20	
10	เพลาลัง	30	2 แท่ง	60	
11	ถ้วยลูกปืน	5	8 ถ้วย	40	
12	ลูกปืนตลับ	20	10 ตลับ	200	
13	จานโซ่	125	6 จาน	750	
14	ขอบล้อ	190	2 วง	380	
15	ซี่ล้อ	55	2 ชุด	110	
16	ค้อนหน้ากลิ้ง	135	2 อัน	270	
17	บูตล้อหน้า	30	2 อัน	60	
18	ยางนอก	220	2 เส้น	440	
19	ยางรองขอบล้อ	5	2 เส้น	10	
รวม				3,240	

ตารางที่ 2 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย


## บทที่ 4

## การออกแบบและทดลอง

## 4.1 แบบแปลน



ภาพที่ 1 แบบแปลนด้านข้าง



ภาพที่ 2 แบบแปลนด้านหน้า

ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ

ลำดับ	ผลการทดสอบ	วิธีแก้ไข	ผลการแก้ไข
1	ทดสอบการทำงานของล้อย่น้าปรากฏว่า ล้อย่น้าไม่ตรงกัน	ทำตัวปรับล้อย่น้า	ล้อย่น้าตรงกันแล้วไปได้ สะดวกขึ้น
2	ทดสอบความแข็งแรงของโครงจักรยาน ปรากฏว่ารับน้ำหนักไม่ค่อยไหว	เสริมโครงเหล็กเข้าไปอีก	มีความแข็งแรงมากขึ้น
3	บันไดจักรยานไม่แน่น	เชื่อมบันไดจักรยานติด กับเฟลาจักรยาน	บันไดจักรยานแน่นขึ้น

ตารางที่ 3 ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### 5.1 สรุปผลการ

ดำเนินการงานดำเนินการงานเกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์ในการทำโครงการจักรยานปั่นคนเดียวได้ไม่ครบจึงทำให้ต้องเปลี่ยนเป็นจักรยานสี่คนปั่นและเวลาปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าเนื่องจากอุปกรณ์ในการทำงานมีไม่ครบสำหรับทุกกลุ่มทำให้ต้องยืมอุปกรณ์กันไปมาๆและจักรยานที่ทำออกมารับน้ำหนักไม่ไหวเนื่องจากเหล็กบางจึงต้องเสริมโครงเหล็กเข้าไปเยอะทำให้ล้อรับน้ำหนักไม่ค่อยไหวเนื่องโครงเหล็กมีน้ำหนักค่อนข้างมากและเนื่องจากขอบล้ออ่อนตัวง่ายและล้อหน้าจักรยานไม่ตรงกันทำให้เวลาเข้าทางโค้งลำบากและมีปัญหาหลายตัวปรับล้อใส่และจากการสังเกตเวลาทดลองปั่นช่วงกลางวันจะร้อนเพราะมีแดดส่องเลยจัดทำโครงหลังคาใส่

#### 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

5.2.1 ล้อหน้าไม่ตรงกัน

5.2.2 ขางรับน้ำหนักไม่ไหว

5.2.3 เหล็กบางเกินไป

5.2.4 เวลาเข้าโค้งมีปัญหา

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้เหล็กที่มีความหนากว่าเดิม
2. ขอบล้อควรมีความแข็งแรงกว่าเดิม

## บรรณานุกรม

<http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php>

<http://namtomza26.myreadyweb.com/page-4727.html>

<http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/index.html>

<http://www.maxsteelthai.com>



ภาคผนวก

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



รูปภาพที่ 3 ตัดเหล็กทำโครงจักรยาน



รูปภาพที่ 4 เชื่อมเบาและพนักพิงหลัง



รูปภาพที่ 5 เจียแต่งก่อนทำสี



รูปภาพที่ 6 ตัดปรับปรุงเบาที่นั่ง



รูปภาพที่ 7 เจาะรูเพื่อร้อยน็อต



รูปภาพที่ 8 ถอดล้อเพื่อทำสีโครง



รูปภาพที่ 9 เสร็จสมบูรณ์

### ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย จรรย์ แซ่ตู่

เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2537

ที่อยู่ 75 หมู่ 18 ต.วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 57180

โทรศัพท์ 083-3581109 e-mail tor\_jarun@hotmail.co.th

#### ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ. พาน จ. เชียงราย

มัธยมศึกษา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางาน โลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

#### คติพจน์

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

### ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย เสกสรรค์ สุวรรณพงศ์

เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2537

ที่อยู่ 28/1 หมู่ 4 ต. เวินพระบาท อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม 48120

โทรศัพท์ 0883344749 e-mail [seksun95@gmail.com](mailto:seksun95@gmail.com)

#### ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงยืน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงยืนวิทยา อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางาน โลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

#### คติพจน์

สักวัน เราต้องได้ดี

**ประวัติส่วนตัว**

ชื่อ นาย ชาดิชาย โขคสร้างทรัพย์

เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2536

ที่อยู่ 112 หมู่ 15 ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ 0810603340 e-mail ck\_atchai@hotmail.com

**ระดับการศึกษา**

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่หอย อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานโลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

**คติพจน์**

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด