

## ใบสั่งงานที่ 4.1 (JOB SHEET)

าดับขั้นการปฏิบัติงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	1. คอมพิวเตอร์
2. เข้าโปรแกรม	2. โปรแกรม SolidWork 2013
3. เขียนแบบชิ้นส่วน A	
4. เขียนแบบชิ้นส่วน B	
5. เขียนแบบชิ้นส่วน C	
6. เขียนแบบชิ้นส่วน D	
7. เขียนแบบชิ้นส่วน E	
8. เขียนแบบชิ้นส่วน F	
9. เขียนแบบชิ้นส่วน G	
10. เขียนแบบชิ้นส่วน H	
11. ประกอบชิ้นงาน	
12. เขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย	
13. ตรวจสอบแบบแปลน	
14. ปิดโปรแกรม	
15. ปิดกอมพิวเตอร์	
16. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์	



















